

הסטוריה של רכב : 260-72-702

תאריך	מוסד	כרטיס	מד אוג	אח.	מספר פריט/עבודה	תאור עבודה/חלק
16/07/2023	1170	67376	60339			טיפול 60
2				מ	חל	K 2630002503 מסנן שמן, פיקנטו.
3				מ	חל	K 58302G6A10 רפידות בלם אח, פיקנטו
4				מ	חל	K 97133G6000 מסנן אוויר מזגן, פיקנטו
5				מ	חל	K 337719 שמן קיה W30 A55
6				מ	חל	K 28113G6000 מסנן אוויר, פיקנטו
7				מ	חל	K 2151323001 אטם פ'ריקון שמן, סרטו
8				מ	חל	K 2009 שמן בלמים DOT ל-0.5
9				מ	עב	58215R0B רפידות בלם אח
10				מ	עב	00013G00 טיפול 60 בנזין
11				מ	תל	טיפול 60
12	08/05/2023	66024	56430			הח' מצבר
13				מ	עב	1 מצבר פיקנטו 40A
14				מ	תל	הח' מצבר
15	12/09/2022	61816	45201			טיפול 45
16				מ	חל	K 2151323001 אטם פ'ריקון שמן, סרטו
17				מ	חל	K 337719 שמן קיה W30 A55
18				מ	חל	K 2630002503 מסנן שמן, פיקנטו.
19				מ	חל	K 58101G6A40 רפידות בלם קד, פיקנטו
20				מ	עב	00012G00 טיפול 45 בנזין (150 2013)
21				מ	עב	58115R0B רפידות בלם קד
22				מ	תל	טיפול 45
23	17/02/2022	58141	30102			טיפול 30
24				מ	חל	K 2009 שמן בלמים DOT ל-0.5
25				מ	חל	K 337719 שמן קיה W30 A55
26				מ	חל	K 2630002503 מסנן שמן, פיקנטו.
27				מ	חל	K 97133G6000 מסנן אוויר מזגן, פיקנטו
28				מ	חל	K 2151323001 אטם פ'ריקון שמן, סרטו
29				מ	עב	00011G00 טיפול 30 בנזין
30				מ	תל	טיפול 30
31	04/08/2021	54418	15082			טיפול 15
32				מ	חל	K 337719 שמן קיה W30 A55
33				מ	חל	K 2630002503 מסנן שמן, פיקנטו.
34				מ	חל	K 2151323001 אטם פ'ריקון שמן, סרטו
35				מ	עב	00010G00 טיפול 15 בנזין
36				מ	תל	טיפול 15